

長南町通学路の安全点検（小・中学校報告箇所） ※赤字は下見後のコメント

【担当部署】
 A：警察
 B：長生土木
 C：町建設環境課
 D：町総務課
 E：小中学校

番号	学校名	地区名	①危険箇所の場所	②危険の内容	③安全対策の内容	④安全対策の実施時期
例	〇〇立〇〇学校	長南	国道〇〇号線◇交差点	縁石はあるが、ガードレールがない	道路管理者にガードレール設置を依頼	令和6年12月末
1	長南中学校	豊栄1	【豊栄】 須田、圏央道脇（409号加藤建設前から岩川へ向かう道）	①1本目道：カーブミラーの角度が悪く見えにくい。 ②3本目道：カーブミラーなし。スピードを出したまま曲がってくる車が多い。犬の散歩者も多いが、圏央道の陰になり見えない。	①カーブミラーの設置 ②スピードを出しすぎないように道にブロックなど →①は特に問題なし ②は減速の注意喚起が必要かも？	C：①カーブミラーの角度調整 ②減速を促す路面標示
2	長南小学校 長南中学校	豊栄2	【豊栄】 豊栄郵便局前付近	歩道が狭い	歩道の幅員拡張 →減速を促す道路標示で代替？	B：路面標示「速度落せ」の設置（令和6年9月末までの予定）
3	長南小学校 長南中学校	豊栄3	【豊栄】 旧豊栄小学校前	坂道で竹林の切り割のため見通しが悪い、昼間でも暗い	街灯設置、樹木の伐採 →街灯設置が可能か？	C：地主への木の伐採依頼 D：対応済（安全灯は間隔の基準を満たしているの）
4	長南中学校	豊栄4	【豊栄】 千田青年館から千田交差点	車道が狭いため、トラックと自転車がビッタリつく	歩道の設置 →減速を促す道路標示等？	B：①区画線（外側線、減速ドット線）引き直し ②路面標示「速度落せ」の設置（令和6年9月末までに） ※中央線（黄）は茂原警察管理
5	長南中学校	豊栄5	【豊栄】 千田交差点	通学時間帯に交通量も多く、スピードが出ている	減速を促す看板など →高速道路入口方面への表示？	B：県単舗装道路修繕工事（千田）（契約済、工期7/13まで） ※中央線（黄）と横断歩道は警察管理だが、舗装工事の現状復旧として長生土木が実施 A：中央線（黄）を引き直す

長南町通学路の安全点検（小・中学校報告箇所） ※赤字は下見後のコメント

【担当部署】

- A：警察
- B：長生土木
- C：町建設環境課
- D：町総務課
- E：小中学校

6	長南中学校	長南 1	【長南】 セブンイレブン長南店前	①様々な方向から交わるので危険 ②セブンイレブン前の交通量が多く、カーブで見通しが悪く危険 ③道脇齒科脇からセブンイレブン前へ抜けて帰る場合は、セブンイレブン前の道を渡りにくい。	セブンイレブンに向けて渡る横断歩道設置を依頼 →下校時に自転車通学者が横断する	B：①区画線（外側線、外側ドット線）引き直し ②路面表示「交差点注意」の設置（令和6年9月末までの予定） ※中央線（黄）は茂原警察管理 A：【参考】横断歩道の設置は以下の理由からできない。理由①「たまり」がない②道路が曲がった所で見通しがよくない③バス停が近くにある
7	長南小学校	長南 2	【長南】 蔵持バス停車前の蔵持交差点までの側道	側道から出てくる車と接触しそうになる	歩道の確保 →停止線を引く？	C：路面表示（止まれor歩道を明示するための点線） 【参考】法律上、停止線は引けない。
8	長南小学校	長南 3	【長南】 県道加茂長南線のエホバの証人の王国会館までの歩道	歩道の雑草が伸びていて通れないことがある	歩道整備 →雑草はきれいに刈り取られていた。歩道の線は消えている。	B：区画線（外側線、中央線）の引き直し（令和6年9月までの予定） ※中央線（白）は長生土木管理 ※外側線外側にあるゼブラ帯は実施せず
9	長南小学校	長南 4	【長南】 （蔵持）熊野神社付近	車の通行量が多いが、カーブが多く見通しが悪い上に路側帯がとても狭い	路側帯の幅員拡張 →看板等での注意喚起？	C：路肩の整備（含 樹木の伐採）
10	長南中学校	西 1	【西】 長南変電所T字路（茗荷沢、竹林の間、埴生川のそば）	車両の通行が多いため危険	横断歩道の設置 →横断歩道の設置	A：路面表示（「止まれ」と「停止線」の引き直し） B：区画線（外側ドット線、巻き込み外側線）の引き直し（令和6年9月までの予定）
11	長南小学校	西 2	【西】 佐坪の赤関橋から小沢青年館までの坂道	木が電線にかかっている。歩道に覆いかぶさっていて夕方になると暗い。	歩道の整備 →木の担当は東京電力？街灯設置は可能か？	C：地主への木の伐採依頼 D：安全灯が間隔の基準を満たしているか等の再確認

長南町通学路の安全点検（小・中学校報告箇所） ※赤字は下見後のコメント

【担当部署】

- A：警察
- B：長生土木
- C：町建設環境課
- D：町総務課
- E：小中学校

12	長南中学校	東 1	【東】 地引 旧東小近く 県道南総一宮線 いしだ理容室等 の前道路	歩道がなく、道路が狭いため自転車通行のとき危険	歩道の設置 →減速を促す道路標示で代替？	B：路面表示「歩行者注意」の引き直し（南側車線） （令和6年9月末までの予定）
13	長南小学校	東 2	【東】 県道南総一宮線の旧東小学校前から 給田交差点まで	歩道が切れている箇所がカーブで幅員が狭い	歩道の確保・ガードレール設置 →減速を促す道路標示で代替？	B：買収済み範囲の歩道舗装工の実施を検討
14	長南中学校	長南 5	【長南】 利根里坂	①中学校へ向かう方向で、左側の草が車道まで伸びていて危険。ガードレール下から生えていて邪魔になる。 ②側溝のふたがないので転落や車との接触の危険。	①雑草の草刈り ②側溝のふたの設置 →①草刈りはOK ②側溝のふたは途中からなくなり危険	C：令和6年度中に側溝のふたを設置する
15	長南小学校	長南 6	【長南】 改善センター出入口	車の通行量が多いが、坂道のカーブで見通しが悪いのに信号機がないため、横断歩道はあっても横断しづらい	信号機の設置	D：令和5年度夏に信号機設置の要望書を提出済 【参考】 A：信号機の設置は新設道路の場合が多く、設置基準もあり、要望書の通りにはなかなかいかないのが現状である。